

甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況

■管理棟基礎解体、工場棟石綿含有材撤去、工場棟解体状況

(令和 3年 7月)

②～⑥

管理棟基礎コンクリートの解体作業を行いました。また、基礎コンクリート解体後、地下水位の試掘調査を行いました。(試掘後、地下近景をドローンで撮影)

⑦～⑩


石綿含有材(アスベスト)の撤去工事について、撤去前に飛散防止の密閉養生及び使用保護具の確認検査を行いました。確認検査後、適正に石綿含有材(アスベスト)の撤去を行いました。

⑪～⑬

工場棟の高圧洗浄後に汚染物除去の確認作業を行いました。

工場棟機械設備解体前に解体ヤード(管理区域)の密閉養生の検査を行いました。

確認検査後、密閉養生した解体ヤード内で重機での機械設備の解体作業を行っています。



① 全景 (2021.7.30)



② 管理棟 基礎コンクリート解体状況



③ 管理棟 基礎コンクリート解体状況



④ 管理棟 地下水位 試掘調査



⑤ 管理棟 地下水位 試掘調査



⑥ 管理棟 地下水位 試掘調査・撮影



⑦ 工場棟 石綿含有材撤去前 養生検査



⑧ 工場棟 石綿含有材撤去前 保護具検査



⑨ 工場棟 石綿含有材撤去状況



⑩ 工場棟 石綿含有材撤去状況




⑪ 工場棟 汚染物除染完了 確認状況




⑫ 工場棟 解体用特殊車両搬入状況



⑬ 工場棟 解体ヤード 前室養生検査



⑭ 工場棟 解体ヤード 前室屋根養生検査



⑮ 工場棟 解体ヤード 機械設備搬出口検査



⑯ 工場棟 機械設備解体状況