【大和小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（No. 1）

令和５年６月現在



8．大和橋～徳波歩道橋
(状況)歩道が狭く擦れ違いができない
(対策)歩道拡幅

15．徳波歩道橋
(状況)歩道橋が古いためサビが目立つ。階段の幅も低く雨の日は滑りやすい
(対策)歩道橋点検R5年度実施予定
錆び取り・塗装・滑り止め対策予定

19．新初鹿野橋から国道20号まで
(状況)通学路だがグリーンベルト、通学路・スクールゾーンの標識がない
(対策)・外側線（両側）
・グリーンベルト設置（北側）
・路面標示

16．JR甲斐大和駅前　勝沼中20
(状況)幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難。横断歩道を設置してほしい。観光会社のバスが駅の改札に平行して止まることがあり登校時、死角になり道路を横断するとき車にはねられる危険あり
(対策)・外側線塗装（市道管理者）
・グリーンベルト設置（市道管理者）
・駅に向かって「横断者注意」の路面標示
（県道管理者）

20．鶴瀬地下道
(状況)児童クラブへ向かう際に鶴瀬地下道を通るが、通路がクランク状になっており死角になる
(対策)・防犯カメラ設置不可
・防犯ミラー2カ所設置検討（市道管理者）

21．跨線橋（歩行者専用）
(状況)跨線橋の欄干で片方はアクリル板が増設してあるが、もう片方には既存欄干のみ
(対策)西側欄干にアクリル板設置のためJRと協議

甲州市通学路安全推進会議

【大和小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（No. 2）

令和５年６月現在



甲州市通学路安全推進会議