【松里小学校区】

# 学校通学路対策必要箇所図

（No. 1）

令和６年１２月現在




甲州市通学路安全推進会議

# 【松里小学校区】

# 学校通学路対策必要箇所図

（No. 2）

令和６年１２月現在




43. 車橋付近交差点
(状況)一時停止をしない車多し。
(対策)・西側交差点カラー舗装対応
（市道管理者）
・一時停止違反の取り締まり（警察）

47. 小屋敷1589前あたり
(状況)この箇所のみ歩道がかなり狭くなっている
(対策)歩道の拡幅予定

44. 藤木391及び藤木408前
(状況)通勤時間と通学時間が重なる時が特に危険。
(対策)・カーブミラーへ通学路注意の標識設置　（市民課）
・注意喚起の路面標示の設置検討
（市道管理者）

45. フルーツライン交差点
(状況)児童がフルーツラインを横断する際に危険を感じる。
(対策)・「児童横断注意」標識をカーブミラーへ設置（市民課）
・横断歩道の設置検討中（警察）
・横断歩道設置後「横断歩道あり」の看板設置（農道管理者）

42. 小屋敷43-2付近
(状況)歩行者にとっても車両にとっても依然危険が多い。
(対策)・注意喚起の看板設置
（市民課）
・路側帯と「交差点あり」再塗装
（県道管理者）
・路面標示の設置検討
（市道管理者）

46. 小屋敷163前道路
(状況)道幅が広い直線道路で、現在横断歩道がなく、そこを横断する歩行者が危険を感じる。
(対策)・横断歩道の新規設置検討
・注意喚起標示をミラーへ設置

48. 小屋敷160から小屋敷163までの道
(状況)直線道路で車がスピードを出す。歩道がなく、畑の草が車道まで伸び、歩行者と接触の可能性。
(対策)・路側帯の再塗装
・注意喚起標示をミラーへ設置

40. 三日市場交差点からの県道
(状況)路面標示がかなり薄くなっている。
(対策)・「歩行者注意」及び「交差点あり」路面標示再塗装検討
・路側帯再塗装
・路側帯の拡張不可
・破損ラバーポール新規入替
・歩行者の左側通行を検討する（学校）

61. 三日市場交差点から車橋交差点
(状況)グリーンベルトの再塗装
(対策)薄い箇所のみグリーンベルトの再塗装

# 【松里小学校区】

# 学校通学路対策必要箇所図

（No. 3）

令和６年１２月現在

38. 三日市場交差点
(状況)路面標示が薄くなっている
(対策)・減速路面標示の再塗装
・「交差点注意」路面標示の再塗装
・看板設置不可→交差点では注意するよう学校から交通安全指導
・機山洋酒工業前一時停止再塗装上申

39. 県道三日市場南線
(状況)路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行する。そのため,車と歩行者がぶつかる危険が高い。
(対策)・ガードレールの設置不可
・「通学路注意」の路面標示再塗装
・注意喚起路面標示の設置
・路側帯再塗装
・カーブミラー設置検討
・カーブ箇所にラバーポール設置

56. 縁瑞寺駐車場前
(状況)道路を横断する際に車両との接触の危険を感じる
(対策)・路側帯の再塗装（県道管理者）
・注意喚起路面標示設置検討（市道管理者）

52. 天王宿交差点西
(状況)枝がミラーにかかって確認できない
(対策)カーブミラー移設検討

35. 塩山高校西交差点
(状況)減速を促す路面標示や「交差点あり」の路面標示,横断歩道の白線が薄くなっている
(対策)・「交差点あり」の路面標示設置（県道管理者）
・減速を促す路面標示再塗装
・センターライン引き直し（警察）

12. 恵林寺から向嶽寺
(状況)主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変危険である。
歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含めた道路改良をしてほしい
(対策)検討中

34. 三日市場3307-4北側農道
(状況)道路の一部に陥没しそうな箇所がある
(対策)舗装及び水路改修工事

松里中12

25. JA松里果実支所から東に入った通学路
(状況)降雨時用水路から水が溢れて通行できない場合がある
(対策)水路改修要検討

54. 旧雨宮医院からコメリに向かう道路
(状況)狭い道路でスピードを出して走行する。小中学校の通学路で，車との接触が心配。通学路であることを示す看板が1ヵ所しかなかったり，路面標示がなかったりする。
(対策)道路南北入口2ヵ所に通学路注意の路面標示設置
58. 旧雨宮医院からコメリに向かう道路が塩高通りと交わる手前30mあたり
(状況)道がカーブして、上からの車と下からの車を、児童が見ることが出来ず大変危険
(対策)カーブミラーの新規設置検討
59. JA松里果実支所から東に入った道路と旧雨宮医院からコメリに向かう道路の交差地点
(状況)ミラーは１つあるが、道路を下る車にとって，下から上がってくる車を現在設置されているミラーでは確認できない。また，減速を促す路面表示が薄くなっている。
(対策)・カーブミラーの新規設置検討・路面標示の再塗装検討
60. 天王宿交差点を東に入る道路と旧雨宮医院からコメリに向かう道路が交差する地点
(状況)停止線がないため、交差点内で車同士の事故や車と歩行者の事故が起こる危険あり
(対策)・交差点中央に注意喚起の十字路面標示を設置
・ミラーへ注意喚起標示設置（警察）・カーブミラー修繕（市民課）

37. 塩山高校西交差点から塩高通り
(状況)スピードを出して走る車があり,児童が道を歩く際に危険を感じる。路側帯がないため,歩行者はなお危険
(対策)・路側帯の設置
・グリーンベルトの設置
・減速を促す道路標示や看板の設置
53. 塩山高校西信号から東側
(状況)水溜りができる
(対策)・舗装やり直し
・路側帯の再塗装検討