【大藤小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．１）

令和７年１２月現在



5. JA大藤南側Ｔ字路交差点

（状況）交通量が多く坂道のため、車のスピードがある。また、脇道からも車が来ることもあり危険

（対策）一時停止のカラー舗装

11. 上粟生野392付近Ｔ字路

（状況）東西道路は坂道でスピードが出る、大藤小側道路も交差点に向かい急な下り坂でスピードが出て危険。

（対策）路面標示

16. JA塩山北支所前交差点

（状況）見通しも悪く、事故も多いため危険

（対策）・半面薄層舗装検討

・路側帯再塗装検討

12. 慈雲寺南西 中萩原2782付近交差点

（状況）東西道路は見通しがよく、人通りも少ないため速度超過車目立つ。一方、交差点は石垣・生け垣に囲まれ、見通し悪く危険

（対策）・路面標示（東西2カ所）