【奥野田小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．１）

令和７年１２月現在

29. 熊野交差点（モスバーガー西側）
（状況）自動車用の信号機はあるが、交通量も多く、通学路として使用する児童は渡りづらく危険
（対策）・路面補修及び外側線塗装検討

30. 元焼肉ソウル交差点
（状況）スピードを出して通行する車が多い。特に南側は見通しが悪く、集団登校で横断歩道を渡るときに非常に危険
（対策）・速度減速路面表示の検討（県道管理者）

45. 元焼肉ソウル交差点
（状況）交通事故も発生したことから信号機の設置を依頼したい
（対策）・信号機設置検討

40. 塩川橋付近
（状況）ガードレールが無い箇所があり転落の危険
（対策）転落防止策設置検討

33. 39. ダイハツ近くの交差点を西に進んだ道（市道西広門田33号線）
（状況）側溝があり道幅が狭い。停止線が見ずらい
（対策）・道路改良による歩道設置予定

34. ダイハツ近くの交差点を西～南に進んだ道
（状況）側溝があり、子供たちが落ちそうで危険
（対策）・転落防止柵設置または水路蓋掛け
・ラバーポール設置検討

12. 青橋交差点～西広門田交差点
（状況）歩道に段差がり危険である
（対策）歩道改修



【奥野田小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．２）

令和７年１２月現在



37. 奥野田ワイナリー北交差点
（状況）横断歩道や注意喚起の標識等もないため危険
（対策）・自動横断注意標示設置

塩山中13. 願正寺北交差点
（状況）県道38号線へ東から出る際、「一時停止の標識」と「カーブミラー」が重なっていて見ずらい。
（対策）・一時停止線及び止まれ再塗装上申
・横断歩道再塗装上申
・正しく一時停止すればミラー確認可能
修繕必要なし