【玉宮小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．１）

令和７年１２月現在

19. 竹森3495付近
（状況）川に転倒防止策のついていない部分があり、転落の危険あり
（対策）転落防止柵設置検討（地区と協議）

20. 旧玉宮共撰所裏
（状況）裏道と高低差があり、ガードレールのついていない部分があり転落の危険あり
（対策）転落防止柵設置

28. 玉宮小学校前
（状況）ミラーの支柱がさびているため、倒壊等の危険性がある。

29. 玉諸神社付近
（状況）道路の路側帯や減速表示、停止線が薄くなっている。県道につながる市道の停止線が消えているので、児童が横切る際に、車と接触する危険性が高い。
（対策）・県道側の外側線の塗装（波線、まきこみ）・舗装打ち直し

22. 福應寺西側
（状況）道路全面がひび割れており再舗装してほしい
（対策）路面舗装検討



【玉宮小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．２）

令和７年１２月現在



塩山中13. 上竹森上手地区
(状況)グリーンゾーンに植栽がはみ出ているため、車道を歩く必要があり大型トラックのすれ違い時に危険
(対策)水路の除草、地権者へ除草の依頼