【祝小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．１）

令和７年１２月現在



10. 祝小・勝沼図書館を結ぶ歩道橋
(状況)歩道橋の直線部分がでこぼこしており転ぶ危険性あり
(対策)歩道橋修繕要検討

11. 生福寺～祝１区交差点～団地
(状況)道幅が狭く、車通りも多く、車との接触が心配
(対策)グリーンベルトの設置

15. 祝小前交差点の十字路から東の県道306号
(状況)直線のためかなりのスピードで走る自動車がある。交差点から東へ100m程度付近に「通学路あり児童注意」の表示が必要である。

13. 祝小前交差点の十字路から西の市県道306号
(状況)直線のためかなりのスピードで走る自動車がある。

9. 勝沼町下岩崎684番地より東
(状況)河川に柵がなく落ちる危険性あり
(対策)転落防止柵の設置検討

【祝小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

（Ｎｏ．２）

令和７年１２月現在