





12. 青橋交差点～西広門田交差点
(状況) 歩道に段差があり危険である
(対策) 歩道改修

24. 塩山バイパス交差点からD2まで
(状況) 歩道のインターロッキングの
段差が激しく児童が躓きやす
いため危険である
(対策) 歩道改修





