


【神金小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 1)

令和7年12月現在



6. 旧JAの十字路  
(状況)南側からの道路に一旦停止表示がないので、車が止まらず危険。北側も標識のみなので、道路にも標示してほしい。  
(対策)・横断歩道標識設置予定  
・一時停止規制検討