

【松里小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 1)

令和7年12月現在

43. 車橋付近交差点 (状況)一時停止をしない車多し。
(対策)・西側交差点カラー舗装対応
・一時停止違反の取り締まり

65. 車橋付近交差点
(状況)竹藪の竹が、歩行者の支障になる。

63. 県道下萩原・三日市場線(藤木1764付近十字路)
(状況)子どもの背丈だと車がきているのが分かりづらく危険である。
(対策)県道側の外側線の塗装(波線、まきこみ)

40. 三日市場交差点からの県道
(状況)路面標示がかなり薄くなっている。
(対策)・「歩行者注意」及び「交差点あり」路面標示再塗装検討・路側帯再塗装・破損ラバーポール新規入 歩行者の左側通行を検討する(学校)

62. 松里中学校入口看板以北
(状況)道幅も狭い上に、車がスピードをだし危険
(対策)グリーンベルトの延伸



47. 小屋敷1589前あたり
(状況)この箇所のみ歩道がかなり狭くなっている
(対策)歩道の拡幅予定

64. 下寺庭園

42. 小屋敷43-2付近
(状況)歩行者にとっても車両にとっても依然危険が多い。
(対策)・路側帯と「交差点あり」再塗装
・路面標示の設置検討

66. 消防松里分団第4部陣庫横
(状況)車が急に出てきて児童と接触する危険性あり
(対策)西側一時停止規制の検討

61. 三日市場交差点から車橋交差点
(状況)グリーンベルトの再塗装
(対策)薄い箇所のみグリーンベルトの再塗装

48. 小屋敷160から小屋敷163までの道
(状況)歩行者と通行する車との接触の可能性はある。
(対応)路側帯の再塗装

【松里小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 2)

令和7年12月現在

38. 三日市場交差点
(状況)路面標示が薄くなっている
(対策)・減速路面標示の再塗装
・「交差点注意」路面標示の再塗装

74. 三日市場交差点すぐ
(状況)草木がグリーンベルトの上まではみ出している
(対策)地権者への剪定依頼

79. 三日市場交差点付近
(状況)信号待ちで待機する場所がブロック塀などで隠れてしまう

2. 20

39. 県道三日市場南線
(状況)路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行するため車と歩行者がぶつかる危険が高い。
(対策)・「通学路注意」の路面標示再塗装
・注意喚起路面標示の設置
・路側帯再塗装
・注意喚起の看板設置

73. 三日市場2024番地カーブ付近
(状況)ポールが位置が悪く、白線の内側が狭くなってしまった。

52. 天王宿交差点西
(状況)枝がミラーにかかって確認できない
(対策)カーブミラー移設検討

78. JAフルーツ山梨松里果実支所付近
(状況)道路に埋めてもまたあく穴がある。
(対策)穴が空き次第随時対応。計画道路により改善予定。


34. 三日市場3307-4北側農道
(状況)道路の一部に陥没しそうな箇所がある
(対策)舗装及び水路改修工事

25. JA松里果実支所から東に入った通学路
(状況)降雨時用水路から水が溢れて通行できない場合がある
(対策)水路改修要検討

松里中12

60. 三日市場3252番地付近十字路
(状況)通行車両にとっての停止線がないため、交差点内で車同士の事故や車と歩行者の事故が起こる可能性がある。
(対策)交差点中央に注意喚起の十字路面標示を設置

76. 三日市場3252番地付近十字路
(状況)見通しが悪く一時停止ではない為危険
(対策)一時停止規制箇所ではない為、外側線(波線)で対応



塩山三日市場

