


【勝沼小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 1)

令和7年12月現在



【勝沼小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 2)

令和7年12月現在

24. J A勝沼支所前の道路

(状況)トラック等大型車がすれ違う際、児童の歩行の妨げとなる。

23. 勝沼小校庭西側から北側の道路への出口

(状況)ブロック塀が死角となり、北から来る車に児童が見えないので危険

(対策)・学校にて児童へ注意するよう安全指導
・ミラーの新規設置



22. 中央公園ランド南側勝沼町勝沼3041-2付近から中銀

南側通り勝沼町勝沼730-3付近にかけて

(状況)児童が登校しているにも関わらず、通学路内を猛スピードで走行する乗用車を目撃し、児童が交通事故に巻き込まれてしまうのではないかと恐怖を感じた。

(対策)・路側帯及びグリーンベルトの設置検討

・通学路であることを示す路面標示の設置検討