

甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況

■仮囲い、測定機器等設置状況

(令和 3年 5月)


①～⑦

敷地境界に仮囲いを設置し、騒音・振動モニタリングの表示盤、大気質、土壌調査、騒音・振動測定機器の設置を行いました。

⑧～⑩

工場棟の開口部の密閉養生を行い、負圧集じん機の設置を行いました。

密閉養生で外部との遮断を行い、負圧集じん機で建物内を負圧（外圧より内圧を下げる）にすることで、ダイオキシン類等の汚染物質が外部に流出することを防ぎます。



① 騒音、振動モニタリングの表示



② 仮囲い設置状況



③ 仮囲い設置状況



④ 土壌調査状況



⑤ 騒音・振動計ボックス



⑥ 騒音測定機器設置



⑦ 大気質調査機器設置



⑧ 工場棟 開口部密閉養生



⑨ 工場棟 負圧集じん機設置



⑩ 工場棟 負圧集じん機設置