

甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況


■工場棟 建屋解体状況

(令和 3年 11月)

②～⑩
先月に引き続き、地上部分の工場棟建屋の解体を行いました。

⑪～⑮
地上部分の工場棟建屋の解体が完了し、地下部分の基礎の解体に着手しています。

⑯
解体工事の作業現場では、作業前に施工管理をする現場監督を中心に毎朝、朝礼を行っています。最初にラジオ体操を行い、職種ごとに当日の作業内容、指示事項の確認を行います。次に危険予知（KY）活動を行います。これは、職種ごとに当日の作業で危険が発生しそうな箇所等を発表し、作業員全員で危険箇所の確認、共有をする活動です。この解体現場では、特に危険な7項目も毎日全員で唱和しています。次に2人1組でお互いに指差し「よし！」の掛け声と共に、ヘルメット・安全带等の安全装備やお互いの体調の確認をします。最後に代表者の呼びかけの後に、全員で「今日も安全に!!」の呼びかけをし、安全第一で作業を行っています。



① 全景 (2021.11.30)




② 工場棟 防音シート設置状況



③ 工場棟 設備機器解体状況



④ 工場棟 設備機器解体状況



⑤ 工場棟 建屋屋根解体状況



⑥ 工場棟 コンクリート壁解体状況



⑦ 工場棟 コンクリート壁解体状況



⑧ 工場棟 鉄骨ALC壁解体状況



⑨ 工場棟 解体材積込状況



⑩ 工場棟 搬出車両タイヤ洗浄



⑪ 工場棟 養生足場解体状況



⑫ 工場棟 解体用重機アーム交換



⑬ 工場棟 煙突基礎解体状況



⑭ 工場棟 煙突基礎解体状況



⑮ 工場棟 建屋解体状況（地上部分解体完了）



⑯ 朝礼
ラジオ体操・作業内容、指示事項の確認・危険予知（KY）活動・KY7項目の暗唱・安全装備、体調の確認・「今日もご安全に!!」の呼びかけ