

甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況

■工場棟 基礎解体・公園整備状況

②～④

地上建屋部分の解体が終了し、解体材の積込・運搬を行いました。現場内の泥や汚れを持ち出さないよう、運搬車両のタイヤを洗浄し搬出を行っています。

⑤～⑥

環境センター跡地に隣接する公園広場の整地作業を行いました。


⑦～⑭

地上建屋部分の解体が完了し、地下部分の解体を行っています。工場棟西側の煙突基礎、工場棟中央部の1階床及び基礎、工場棟東側のごみピット等の解体を行っています。

⑮～⑯

工事現場周辺の環境改善の取り組みの一環として、12月上旬より仮囲いにイルミネーションの設置を行いました。また、二酸化炭素排出実質ゼロを目指した「ゼロカーボンシティ」取り組みにより、太陽光発電を利用したイルミネーションを設置しました。

(令和 3年 12月)



① 全景 (2021.12.28)



② 工場棟 コンクリートがら小割状況



③ 工場棟 コンクリートがら積込状況



④ 搬出車両タイヤ洗浄



⑤ 公園整備 除草・整地状況



⑥ 公園整備 整地状況



⑦ 工場棟 防音シート撤去状況



⑧ 工場棟 煙突基礎解体状況



⑨ 工場棟 煙突基礎解体状況



⑩ 工場棟 煙突基礎解体状況



⑪ 工場棟 基礎解体状況



⑫ 工場棟 ごみピット底盤解体状況



⑬ 工場棟 1階床・基礎解体状況



⑭ 工場棟 地下部分解体状況



⑮ 仮囲い クリスマスイルミネーション



⑯ 仮囲い クリスマスイルミネーション