

甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況

(令和 4年 3月)

■工場棟 埋戻し・砕石敷込み状況・完成

②～⑧

先月に引き続き、埋戻し・転圧作業を行いました。


良質土での埋め戻し・転圧作業が終了後、砕石の敷込みを行いました。

⑨～⑭

環境センター跡地の全ての解体・撤去工事が終了し、砕石敷込み・整地作業が完了しました。

工事期間中、安全第一で事故もなく、適正に工事の完成を迎えました。

各地点からの着工前・完了の写真に記載します。



① 全景 (2022.3.15)



② 工場棟 埋戻し・転圧状況



③ 工場棟 埋戻し・転圧状況



④ 工場棟 埋戻し・転圧状況



⑤ 工場棟 砕石敷き込み・転圧状況



⑥ 工場棟 砕石敷き込み・転圧状況



⑦ 工場棟 砕石敷き込み・転圧状況



⑧ 工場棟 砕石敷き込み・転圧状況



⑨ 敷地入口 着工前



⑩ 敷地入口 完成



⑪ 入口スロープ 着工前



⑫ 入口スロープ 完成



⑬ 南側道路 着工前



⑭ 南側道路 完成



⑮ 南側道路 着工前



⑯ 南側道路 完成



⑰ 工場棟 北東面 着工前



⑱ 工場棟 北東面 完成



⑲ 管理棟 南面 着工前



⑳ 管理棟 南面 完成



㉑ 管理棟 北西面 着工前




㉒ 管理棟 北西面 完成



⑳ 車庫棟 南東面 着工前



㉑ 車庫棟 南東面 完成



㉒ 敷地内通路 南面 着工前



㉓ 敷地内通路 南面 完成



㉔ 敷地内通路 西面 着工前



㉕ 敷地内通路 西面 完成



②⑨ 公園広場トイレ 南面 着工前



③⑩ 公園広場トイレ 南面 完成



③① 公園広場 東面 着工前



③② 公園広場 東面 完成



③③ 公園広場 北面 着工前



③④ 公園広場 北面 完成